

**SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO**Cod. edificio **ASR4 Azienda Servadei Principale – prefabbricato** Comparto **A2****DATI GENERALI**

TITOLO DI GODIMENTO	Immobile di proprietà
INDIRIZZO	Via Pozzuolo, 324 Telefono 0432531097 – Fax 0432531529
TITOLARE ATTIVITÀ	Università degli Studi di Udine
GESTORE ATTIVITÀ	Azienda Agraria Sperimentale "Antonio Servadei"
REFERENTE INTERNO	
REFERENTE ESTERNO	

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA

Attività dell'università
Al piano terra si trovano i depositi di
È presente anche l'officina per la riparazione delle macchine agricole.

STRUTTURE UNIVERSITARIE PRESENTI

AZIA – Azienda Agraria

DESCRIZIONE COMPLESSO

Spaziale
Il palazzo è costituito da un piano fuori terra.

Strutturale
La struttura portante è in muratura. La copertura è costituita da pannelli prefabbricati.


Accessibilità
L'accessibilità è garantita da Via Pozzuolo con accesso controllato da portineria che risulta sempre presidiata durante l'orario di apertura della sede.

AFFOLLAMENTO MASSIMO PER PIANI CONSECUTIVI

PIANI	TERRA
N° MAX PERSONE	

**SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO**Cod. edificio **ASR4 Azienda Servadei Rustici – prefabbricato** Comparto **A2****DESCRIZIONE IMPIANTI**

IMPIANTO ELETTRICO	Quadro elettrico derivato dal quadro elettrico generale ubicato presso il deposito.
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	L'illuminazione dei locali è garantita tramite corpi illuminanti del tipo lampade ad incandescenza.
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Non presente.
IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA	Non presente.
IMPIANTO ANTINTRUSIONE	Non presente.
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	Non presente.
IMPIANTO RISCALDAMENTO	Locali riscaldati tramite radiatori a gas Robur.
IMPIANTO ANTINCENDIO	Non presente
IMPIANTI E FORNITURE GAS	Gas metano di rete che alimenta l'impianto di produzione calore.
IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	Non presente
IMPIANTI PRODUZIONE CALORE	Radiatore a gas metano Robur. Sono presenti anche due caldaie acqua elettriche.

	Università degli Studi di Udine	SIE-Asr4
	SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO	Data 12-05-2000
	Sistema di Prevenzione di Ateneo	Rev. A-01/00
		Pagina 3 di 4

Cod. edificio **ASP2 Azienda Servadei Rustici – prefabbricato** Comparto **A2**

QUADRO INFORMATIVO SUI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

INFORMATIVA SUI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE (EX ART. 7 D.Lgs. 626/94)

ZONE OMOGENEE	ELEMENTI PERICOLOSI SIGNIFICATIVI	EVENTI AVVERSI CARATTERISTICI	MISURE DI PREVENZIONE
Deposito	Elettricità	Elettrocuzioni	Prima di cominciare i lavori su parti in tensione accertarsi della mancanza di tensione di rete.

MISURE DI COORDINAMENTO PER LA PREVENZIONE

ZONE OMOGENEE	ELEMENTI PERICOLOSI SIGNIFICATIVI	EVENTI AVVERSI CARATTERISTICI	REQUISITI DA RISPETTARE
Deposito	Qualità dell'aria	Inquinamento indoor	Limitare la produzione di fumi, polveri o altri agenti inquinanti. Arieggiare il locale prima di far rientrare le persone. Avvertire preventivamente il referente interno della possibilità di inquinamento dell'aria a causa dei lavori eseguiti.
	Silenziosità	Rumore	Limitare la produzione di rumori molesti durante il normale orario di apertura.
	apparecchiature e/o materiali delicati	Insudiciamento e/o rovina delle apparecchiature e/o materiali presenti	Proteggere le apparecchiature e/o materiali con teli o altri mezzi.

NB: L'impresa / affidatario che in base alle proprie conoscenze e competenze tecniche riscontri situazioni di pericolo diverse da quelle indicate dovrà darne immediata informazione al referente locale per l'Università e concordare con lo stesso ulteriori misure di prevenzione e protezione.

**SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO**Cod. edificio **ASR4 Azienda Servadei Rustici – prefabbricato** Comparto **A2****GESTIONE EMERGENZE**

L'edificio fa parte di un comparto che ospita un presidio per la gestione delle emergenze, dotato degli strumenti atti a contrastare efficacemente una emergenza e che risponde al numero di telefono sotto indicato.

In ogni caso sono da seguire le seguenti indicazioni generali in caso di:

Incendio

Se si avvertono indizi di fumo o odore di bruciato allertare immediatamente il personale del presidio telefonando al numero del presidio indicato o suonando il pulsante di allarme e procedere all'evacuazione ordinata ricordandosi, uscendo, di chiudere dietro di se la porta del locale.

Terremoto

Durante la scossa abbassarsi a livello del pavimento e cercare riparo sotto tavoli, scrivanie o portarsi nella vicinanza delle strutture portanti più robuste (angoli della pareti, ante delle porte).

Terminata la scossa evacuare il locale in modo ordinato seguendo le indicazioni di esodo e, procedendo con cautela, raggiungere un luogo sicuro. Fare attenzione al possibile distacco di cornicioni, tegole o altri elementi fragili (vetrate, ecc.).

Evacuazione:

Abbandonare il locale in modo ordinato e, seguendo le indicazioni della segnaletica di esodo, raggiungere un luogo sicuro (di solito all'aperto ad adeguata distanza dall'edificio interessato dall'evacuazione).

Assistere nell'esodo le persone disabili eventualmente presenti o avvertire gli assistenti all'esodo della loro presenza.

Pronto soccorso (per malori o infortuni)

In caso di infortunio o incidente occorso durante il lavoro si dovrà sempre avvertire il presidio e/o il referente dell'università telefonando ai numeri indicati e quindi compilare il modulo di denuncia infortunio (ad uso interno).

COORDINAMENTO

L'informativa sui rischi specifici della attività viene fornita nella sezione precedente oltre che nel verbale di affidamento lavori (mod. ART7).

Per ogni altra informazione contattare il referente dell'università:

SIGNOR:.....TEL.

In caso di irreperibilità del referente:

CENTRO SERVIZI GENERALI E SICUREZZA

TEL. 0432 556800

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

TEL. 0432 556418

RIPARTIZIONE TECNICA

TEL. 0432 556400/01

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ / PRONTO INTERVENTO

TEL. 0432 511951

NUMERI TELEFONICI UTILI

PRESIDIO	EMERGENZA INTERNA	VVF	FORZE DELL'ORDINE	PRONTO SOCCORSO
0432 531097	0432 511951	115	113	118